

TRANSLATION MISSING

Profilé d'arrêt pour enduits intérieurs et extérieurs  
de 14 mm  
Art no. 9110



Statut: 05.07.2024 | 12:07

<div>CE</div>
<div>Protektorwerk Florenz Maisch GmbH &amp; Co. KG Viktoriastr. 58 D-76571 Gaggenau</div> <div>22</div> <div>5248</div>
<div>EN 13658-1</div> <div>Lattis et cornières métalliques - Définitions, exigences et méthodes d'essai, Enduits extérieurs</div> <div>Réaction au feu E Substances dangereuses NPD</div>