

TRANSLATION MISSING

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur

10 mm

Art no. 1231



Statut: 24.07.2024 | 12:07

<div>CE</div>
<div>Protektorwerk Florenz Maisch GmbH &amp; Co. KG Viktoriastr. 58 D-76571 Gaggenau</div> <div>22</div> <div>5723</div>
<div>EN 13658-1</div> <div>Lattis et cornières métalliques - Définitions, exigences et méthodes d'essai, Enduits extérieurs</div> <div>Réaction au feu A1 Substances dangereuses NPD</div>