




Statut: 09.06.2025 | 12:06



Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
D-76571 Gaggenau

22

P_2027_11198

EN 13658-2

Lattis et cornières métalliques - Définitions, exigences et méthodes d'essai, Enduits intérieurs

Réaction au feu A1
Substances dangereuses NPD