

TRANSLATION MISSING

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches
12,5 mm GK
Art no. 11311



Statut: 05.07.2024 | 12:07

<div>CE</div>
<div>Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG Viktoriastr. 58 D-76571 Gaggenau</div> <div>22</div> <div>5479</div>
<div>EN 14353</div> <div>Cornières et profilés métalliques pour plaques de plâtre - Définitions, spécifications et méthodes d'essai</div> <div>Réaction au feu E</div>