

# Marquage CE

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur

de 10 mm

N° d'article 9135



Statut: 02.04.2026 | 14:22

CE

Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG  
Viktoriastr. 58  
D-76571 Gaggenau

22

P\_9135\_12081

EN 13658-1

Lattis et cornières métalliques - Définitions, exigences et méthodes d'essai, Enduits extérieurs

Réaction au feu  
Substances dangereuses

A1  
NPD