

TRANSLATION MISSING

Cornière d'angle pour enduit extérieur
10 mm, tête pointu
Art no. 1821



Statut: 05.07.2024 | 12:07

<div>CE</div>	
<div>Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG Viktoriastr. 58 D-76571 Gaggenau</div>	
<div>5523</div>	
<div>EN 13658-2</div>	
<div>Réaction au feu E Substances dangereuses NPD</div>	