

TRANSLATION MISSING

Profilé de joint pour enduits intérieurs et extérieurs  
de 10 mm  
Art no. 7521



Statut: 24.07.2024 | 12:07

<div>CE</div>
<div>Protektorwerk Florenz Maisch GmbH &amp; Co. KG Viktoriastr. 58 D-76571 Gaggenau</div> <div>22</div> <div>5613</div>
<div>EN 13658-2</div> <div>Lattis et cornières métalliques - Définitions, exigences et méthodes d'essai, Enduits extérieurs</div> <div>Réaction au feu E Substances dangereuses NPD</div>