

TRANSLATION MISSING

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches
25 mm GK
Art no. 9002



Statut: 05.07.2024 | 12:07

<div>CE</div>
<div>Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG Viktoriastr. 58 D-76571 Gaggenau</div> <div>22</div> <div>5258</div>
<div>EN 14353</div> <div>Cornières et profilés métalliques pour plaques de plâtre - Definitions, spécifications et méthodes d'essai</div> <div>Réaction au feu A1 Résistance à la traction par flexion bestanden Substances dangereuses NPD</div>