

TRANSLATION MISSING

Profilé de départ pour plâtre isolant
40 mm
Art no. 1264



Statut: 05.07.2024 | 12:07

<div>CE</div>
<div>Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG Viktoriastr. 58 D-76571 Gaggenau</div> <div>22</div> <div>5443</div>
<div>EN 13658-2</div> <div>Lattis et cornières métalliques - Définitions, exigences et méthodes d'essai, Enduits intérieurs</div> <div>Réaction au feu E Substances dangereuses NPD</div>