

Marquage CE

Angle de redressage de fil pour enduits int. et ext. (APS)

de 15 mm

N° d'article 11541



Statut: 03.04.2026 | 01:36



Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
D-76571 Gaggenau

11

H_11541_12986

EN 13658-2

Réaction au feu
Substances dangereuses

A1
NPD